

6.最終沈殿池 大平処理場
一時水深2m水没のため車両等多数漂着



流出部水面付近は目立った損傷なし



7.曝気ブロウ 1.5m程水没



ブロウ操作盤



8.電気設備 大平処理場
受変電設備 下は泥 操作ノブに流木(枝)が乗っている



自家発パッケージ内部にも海水が流入



9.建屋 出入口・窓はほとんど破損



地階の設備はすべて海水に水没

