

汐立ポンプ場

建屋開口部は、2階階段の窓まで破損



外部受電設備も周囲地盤が流出



沈砂設備のある1階も浸水と泥水




地階への搬入口



1階にある自家発設備も海水に一時水没



2階の廊下も2m近く水没跡



2階電気室は床面すれすれまで浸水、盤自体は無事床面にわずかに水がきた跡あり

