

鵜住居雨水排水ポンプ場

機場の西側。左が鵜住居川堤防右岸 周辺建物はすべて流失 機場の東面。開口部はすべて破損



南面。流入井付近も破損家で覆われている



2階窓も全損 内部は調査できず



主ポンプ室内。



沈砂除去設備



機場内から流出した直流電源盤



第二排水機場。弁等破損。電気設備は全て流失

