

大平処理場被災前後比較写真

大2

被災前



管理本館

1階開口部全て
被災。右は玄関
風除室

被災後



被災前



汚泥処理棟

1階開口部破損。
右上 = 正面玄関
右下 = 搬入口
シャッター

被災後



被災前



着水井
(水処理設備)

付帯する計器、
マンホールポンプ制御盤が被災



被災前



最初沈澱池
(水処理設備)

覆蓋流失破損、
掻き寄せチェー
ン損壊

被災後

