

令和7年度 釜石市通学路安全点検 実施個所一覧

学校名	通学路の危険 要注意箇所	状況・危険の内容	写真	対応
白山小学校	嬉石町～大平町、女坂バス停から大平方面へ上がる白山小学校上の道路下	道路下の森や藪の部分に樹木が生い茂っているため、熊の通り道になりやすい。樹木の撤去や草刈りを依頼したい。		道路にはみ出している木があり、歩行時に注意が必要な状況である。伐採については、地権者と協議を行う。
双葉小学校	東側校門を出た、武蔵貨物の前の歩道	<ul style="list-style-type: none"> ・トラックの出入りのためか、歩道に大きな穴のようなものがあり、つまづく恐れがある。 ・雨の日には水たまりができ、それを避けようとして車道に出る可能性がある。 		7月23日に歩道路面の応急復旧を道路管理者において実施済。
	中妻地区 奥山セーター店前の歩道	店の看板や屋根に腐食が見られ、落下の危険がある。		建物所有者により、腐食していた看板の骨組みが8月末に撤去され、歩道は安全に通行できるようになった。
	中妻地区 釜石中学校周辺道路「ゾーン30エリア」	速度超過や通過交通、急ブレーキをかける車両が多く見られ、対策を講じる必要がある。		9月16日に通学路交通安全推進会議を開催し、対応方針について協議を行った。 ゾーン30プラスの導入による面的な交通安全の実現に向け、関係機関が連携・協力し取組を進めることとした。
平田小学校	学校前のトンネル	狭いトンネルを児童も歩き、車も通るため危険である。		近隣では交通指導も行っており、注意しながら見守っている。ただし、トンネル内に街灯がなく暗いため、街灯を設置するなど、安心して通行できる環境を整える必要がある。
	平田駐在所前の、川を挟んだ両側の道路	<ul style="list-style-type: none"> ・川の左側の道路は狭く歩道がなく、車が通ると危険である。 ・右側の道路には歩道はあるがガードレールがなく、車がスピードを出すため危険である。 		川沿いの道路は狭く、車がスピードを出す状況が見られるため、取り締まりを強化するとともに、通学路の標示を通じて交通安全意識の向上を図る。

	ゴルフ場前の道路	毎年冬に凍結し、ニュータウン方面からの車が下り坂の急カーブで滑る心配がある。		当該道路は通学路としては利用しないことになっている。カーブで見通しも悪いため、通行しないよう指導していく。
	館山公園前の道路	・祥雲支援学校方面からの下り坂では、車も自転車（高校生）もスピードを出すため危険である。 ・館山公園前の横断歩道では、人がいても止まらない車が多い。		横断歩道で車が止まらないケースが多いため、反射テープを貼付する等の対策を検討し、注意喚起を行う。取り締まりの強化も併せて実施する。
小佐野小学校	釜石市小川3丁目 与伝治商店前の空き家	・空き家状態の建物があり、外壁がかなり崩れかけている。児童の通学路にもなっていることから、通行時に建物倒壊の危険性がある。 ・昨年度も建物の補強や児童への安全指導の対応について確認したが、引き続き倒壊の危険性が予想されるため、今年度も改めて現地確認を行いたい。		所有者に働きかけを行うとともに、適宜状況確認をしている。今後も継続して対応していく。
甲子小学校	小学校近辺の通学路（学校前市道）のグリーンライン	学校前の通学路は非常に狭く、歩道もない。そのためグリーンラインが引かれているが、かなり薄くなっている。		カラー舗装の修繕に向け、予算確保に努める。
鵜住居小学校	鵜住居5丁目 岩崎商店付近の横断歩道	・場所によっては自動車が見えにくい部分があり、昨年度は児童が何度か急ブレーキを踏まれることがあった（特に岩崎商店側の歩道から）。 ・車側にとっては、寺前交差点方面からはスピードを出しやすい箇所である。		横断歩道が電柱の陰になっているため、東側から来る車両から歩行者が見えにくい状況である。通学で利用している児童はいないが、付近の児童には注意して横断するよう指導していく。