

10.汚泥処理設備

汚泥処理棟内 地階・1階の設備はすべて海水水没



汚泥棟 2階の設備等は無事 脱水機設備



汚泥棟分 電気設備



11.汚泥消化関連設備

汚泥消化槽も2m近く海水水没



消化ガス設備も水没



12.滅菌設備

次亜タンク本体は漏れないが、配管から漏洩・防液堤に滞留 滅菌池切り替えゲートスピンドル破損

