

大平処理場被災前後比較写真

大1

被災前



水処理設備

曝気槽(中央)、最初沈澱池(右奥)覆蓋
大部分流失

被災後



被災前



水処理設備

手前から、最
終沈澱池、曝
気槽、最初沈
澱池。手すり
流失、車両沈
没

被災後



被災前

水処理設備 右から最初沈澱池、曝気槽、最終沈澱池



被災前



管理本館棟と釜
石湾

(右写真)津波引
き波時、防潮堤内
滞水と漂流する貨
物船。公共埠頭
の基礎杭露出、
手前の作業小屋
流失。

被災後

