

1.水処理系被災直後 大平処理場
大平処理場 最初沈澱池～生物反応槽～最終沈澱池まで全損・車両転落多数



2.着水井内部 大平処理場
水位が低下



3.最初沈殿池 大平処理場
直前に竣工したかき寄せ設備が破損



4.曝気槽 大平処理場
車両・機材が転落、通路蓋も流失



5.管廊入り口 大平処理場
水の流入に伴って車が途中で吸い込まれた

