

【唐丹町小白浜地区】漁具置場擁壁崩落現場 被災前被災後の比較写真

記者会見 資料No.3  
令和5年12月8日  
建設課



【唐丹町小白浜地区】漁具置場擁壁崩落現場 被災状況写真



応急対策工事  
抑え盛土工断面図

